



Avis public

Date de diffusion : le 5 juillet 2007

Dorel Distribution Canada et Transport Canada souhaitent informer le public d'un problème possible avec l'installation des dispositifs de retenue pour enfants de modèles Designer 22 énumérés ci-dessous fabriqués entre le 12 mai 2005 (2005 05 12) et le 12 septembre 2006, (2006 09 12) inclusivement. Il ne s'agit pas d'un problème mettant en cause la sécurité.

Le nom du modèle et les numéros de modèles des systèmes de voyage vendus avec les sièges d'auto pour enfants Designer 22 sont (Numéro du modèle du système de voyage – Numéro du modèle du siège d'auto pour enfants);

Système de voyage Cosco Agility, 01708CRBL - 22320CRBL;

Système de voyage Cosco Spirit 01953CAMB - 22H31AMB;

Système de voyage léger Eddie Bauer -01720CLNG - 22625CLNG; -01720CLRS - 22625CLRS; 01720CBLD -22H65BLD; 01720CHPN -22H65HPN; 01720CBGL - 22H65BGL; -01720CMAC -22H65MAC

Système de voyage Safety 1st Acella LX 01915CVIN -22H32VIN; 01915CJAC - 22H32JAC;

Système de voyage Safety 1st Eurostar Plus 01916CCRM -22H32CRM;

Système de voyage Safety 1st Eurostar 01911CBKP - 22H32BKP; 01911CCMB- 22H32CMB; 01911CKIN -22H32KIN;

Safety 1st Eurostar avec poignée réversible 01700CVER -22H32VER;

Système de voyage Quinny Freestyle 4XL 01936CPDK -22H56PDK;

Les noms et les numéros des modèles de sièges d'auto pour enfants Designer 22 vendus sans système de voyage sont :

Cosco Designer 22-22030CMFC;

Safety 1st Designer 22-22325CTRE; 22H32TIM; 22H55SLP;

Le numéro du modèle et la date de fabrication se trouvent sur une étiquette apposée au dos du porte-bébé. Le 12 mai 2005, la longueur de la sangle de fixation qui relie le dispositif universel d'ancrage (DUA) à la base amovible a été raccourcie de 38 cm (15 po) à 23 cm (9 po). Ce rétrécissement de la longueur de la sangle pourrait causer certaines difficultés lors de l'installation du siège d'auto pour enfants lorsque la base est attachée à l'aide du dispositif universel d'ancrage dans certains véhicules. Plus particulièrement, le fait que la sangle soit plus courte pourrait empêcher le crochet du dispositif d'ancrage universel d'atteindre le boulon d'ancrage du véhicule.

Dorel Distribution Canada demande à toute personne qui pourrait éprouver des difficultés lors de l'installation du siège d'auto pour enfants à l'aide du dispositif d'ancrage universel de bien vouloir contacter le service à la clientèle du Groupe Juvenile Dorel par téléphone au 1-800-544-1108 ou par fax au 1-800-207-8182. Un dispositif d'ancrage universel de remplacement, muni d'une sangle plus longue, sera envoyé sans frais. En attendant de recevoir ce dispositif d'ancrage universel de remplacement, le siège d'auto pour enfants peut être installé dans le véhicule à l'aide de la ceinture de sécurité plutôt qu'en utilisant le dispositif d'ancrage universel. Il ne s'agit pas d'un problème mettant en cause la sécurité.