



## Clarification destinée aux médias

Montréal, le 12 septembre 2007- Dorel Distribution Canada (DDC) souhaite clarifier certaines informations transmises dans les médias à la suite de la publication d'un communiqué de presse hier, le 11 septembre 2007, intitulé **Sears Canada avisée par Dorel Distribution Canada d'un danger potentiel concernant certains sièges d'auto Eddie Bauer et Safety 1<sup>st</sup> pour enfant**. La présente fait suite à l'avis public de Dorel Distribution ci-joint publié le 30 août 2007.

Bien que le communiqué émis hier affirmait que les sièges visés pouvaient avoir été vendus entre juin 2004 et septembre 2007, les sièges concernés ont été fabriqués entre le 1<sup>er</sup> novembre 2003 et le 31 décembre 2005. Les consommateurs sont priés de vérifier la date de fabrication indiquée sur leurs sièges d'auto avant de prendre les mesures nécessaires. Il est peu probable que des exemplaires des articles visés se trouvent encore à l'heure actuelle dans le réseau des détaillants.

Il ne s'agit pas d'un rappel. Les consommateurs peuvent continuer à utiliser les sièges d'auto et ne sont pas contraints de les rapporter au magasin. Nous offrons plutôt aux consommateurs de leur expédier une trousse de réparation gratuite qui leur permettra de remplacer la sangle de réglage située au centre de la partie avant du siège.

Pour commander la trousse de réparation, les consommateurs peuvent se rendre sur notre site Web à l'adresse [www.djgusa.com](http://www.djgusa.com) ou encore nous joindre

Par téléphone : Service à la clientèle au 800-219-0540.

Par courriel : [aopublicnotice@djgusa.com](mailto:aopublicnotice@djgusa.com)

Par la poste : Alpha Omega Public Notice, PO Box 2609, Columbus, IN 47202-2609

Les numéros de modèles visés comprennent :

Cosco Alpha Omega : 22C15BNP; 22C15CRK; 22C15ROR; 22C15TUX; 22C26BNG; 22C26GRH

Cosco Alpha Omega Elite : 22C51HMR; 22C51TRP; 22155CSPH

Eddie Bauer 3 en 1 : 22C75AFD; 22C75ARD; 22C75EBN; 22C75MBP; 22C76SHL

Eddie Bauer Deluxe 3 en 1 : 22C71BGL; 22C71BLD; 22C71MAC; 22756CLRS; 22756CBAL; 22757CMRC; 22757CLKM

Safety 1<sup>st</sup> Enspira : 22C50TWL; 22C50WFD

Safety 1<sup>st</sup> Intera : 22C46BDF; 22C46BDN; 22C46BKY; 22C46GEO

- 30 -

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter :

Rick Leckner

MaisonBrison

(514) 731-0000