



Avis public

Date de diffusion : le 19 avril 2005

Dorel Canada et Transport Canada émettent l'avis public suivant concernant le système de harnais des porte-bébé Designer 22 et Arriva.

Ces porte-bébé ont été fabriqués entre le 1er janvier 2004 et le 1er novembre 2004.

Les numéros de modèle des produits Designer 22 sont:

Eddie Bauer 22H65MAC

Safety 1st 22H32CRB; 22H32MTQ; 22H32VIN et 22H32CMB

Cosco 22H32CJOS

Les numéros de modèle des produits Arriva sont:

22H09PAW; 22H09THE; 22H51THE.

Le numéro de modèle se trouve sur l'étiquette apposée à l'endos/sur le côté du porte-bébé.

Une enquête a révélé que les sangles du harnais pouvaient se desserrer si elles n'étaient pas ajustées correctement par l'adulte responsable de l'enfant.

Les articles touchés sont conformes à la norme CMVSS 213.1 et aucune blessure n'a été rapportée. Les consommateurs peuvent obtenir une trousse de réparation gratuite en contactant le service à la clientèle de Dorel Canada au 1-800-881-0570.